

Side, 29.8.1959

RAPOR

Side'ye yaptığım son ziyarette sekirin muhtar devre ait kapıdaki sur kapısını tekrar gözle geçirmek kabül oldu.

Kapının dar olması yüzünden iye girip çıkan vasıtaların yaptığı salomelerle kapı üzerindeki çimer ve mesnedi çok harap olmuş, kapının kemerin mesnet taşları üstü için diğer taşlar askıda kalmış ve kapının yanları çok oyulmuş bir durumda buldum.

Son zamanlarda trafiği çok az olan bu mahalin hali fevkalade bir tehlike arz etmektedir. Her an gölmeğe niheyne vaziyette duran kapının bu tehlikeli durumunun derhal izahı icap etmektedir. Aksi takdirde feci bir kazaya sebebiyet verebileceğini bildirir işbu raporun arzı üzerine ilgililere taktir kılındı.

Teknik Üniversite profesörü

M. İnan

Boğaziçi Üniversitesi
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi
Jale İnan Arşivi



JALARC0200704